




Legende

Klassifizierung Ökomorphologie

- wenig beeinträchtigt
- stark beeinträchtigt
- künstlich / naturfremd
- eingedolt

Altlasten

- Belasteter Standort

Ökologische Werte

LEGENDE
Ökologische Werte (Lebensräume, markante und/oder ökologisch wertvolle Einzelebäume, invasive Neophyten) Begehung vom 12.12.2015

Nummer	Art	Beschreibung
L1	Bereits renaturierter Abschnitt	Sehr wertvolle, artenreiche Ufervegetation, vordominanter Unterwald: • Gehölze (u.a. Purpure, Sal, Silberweide, Feldorn, Schwarz, Graue, Moorbirke) • Sträucher (u.a. Wildrosen, Schlehe, Kreuz-, Weissdorn, Schneeball, Hartriegel) • Mädesüß-Hochstaudenflur (Hilgenröhrlin) • Röhrichte (Gross- und Kleinhörnchen)
L2	Ufergehölze des Schlossparks	Isoliertes Bestand aus sehr sehr grossen Bäumen, u.a. Eichen, Linden, Eichen, auch gewässeruntypische Parkbäume (Parkgestaltung), keine Sträucher. Erhaltungswert: ökologisch wertvoll, uferstabilisierend, erhaltungswert
1, 23	Feldulme (<i>Ulmus campestris</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
2	Chenerle (<i>Salix viminalis</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
3	Weissdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)	ca. 20-jähriger Strauch
4, 6, 15, 28	Stieleiche (<i>Quercus robur</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
5	Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
7, 45	Trauerweide (<i>Salix babingtonii</i>)	markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
8	Mandelweide (<i>Salix mandchurica</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
9, 13, 27, 39, 41	Silberweide (<i>Salix glauca</i>)	markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
10, 11, 14, 20, 26, 34, 38	Hasel (<i>Corylus avellana</i>)	markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
12, 33, 35	Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
16, 29, 43	Gemeine Esche (<i>Fraxinus excelsior</i>)	markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
17, 18, 19, 24, 30, 32, 40, 42	Vogelkirsche (<i>Prunus avium</i>)	markant, erhaltungswert
21	Speierling (<i>Lorulus domesticus</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
22	Eberesche (<i>Sorbus aucuparia</i>)	sehr selten, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
25	Markante Baumrinne	Eichen - Birke markant, ökologisch wertvoll, erhaltungswert
31	Rotbuche (<i>Fagus sylvatica</i>)	markant, erhaltungswert
35, 37	Weissdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)	markant, erhaltungswert
46, 47	Platan (<i>Platanus sp.</i>)	markant, erhaltungswert
IN 1	Hinweis invasiver Neophyt	Nordamerikan. Goldrute. Entwicklung beobachten, weiterhin jäten / Mahen (Unterhalt)
IN 2	Hinweis invasiver Neophyt	Nordamerikan. Goldrute. Entwicklung beobachten, weiterhin jäten / Mahen (Unterhalt)
A1-4	Hinweis Absturz	An Begehung erfasst

Revisionsionen

-	Erstellt	Datum	Gez.	Gep.	Visiert
A		30.09.2021	ris	fas	buet
B					
C					

Wasserbauverband CHISEBACH

Oberingenieurin II
Tribunat
des Kanton Bern

le aménagement d'ingénieur en chef
Office des ponts et
chaussées
du canton de Berne

Wasserbauplan
Beilage 3.4

Gemeinde	Konolfingen	Datum Dossier	30.09.2021
Erfüllungspflichtiger	Wasserbauverband Chisebach	Revisiert	
Gewässernummer	458	Projektnummer	20154
Gewässernummer	Chise	Projektnummer	20154
Plan-Nr.	20154.33_020	Plan-Nr.	30.09.2021
		Format	60 x 168

Hochwasserschutz Konolfingen

Bauprojekt

Unterlage Ist-Zustand Umwelt 1 : 1'000

Öffentliche Auflage

Projektverfasser:

gruner Gruner Region Bern AG
Industriestrasse 1
CH-3052 Zollikofen
T +41 31 544 24 24
zollikofen@gruner.ch

Wasserbauplanungsanmeldung: